

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（平成 27 年 8 月度）

対象期間：平成 27 年 8 月 1 日 ~ 平成 27 年 8 月 31 日

1-1_維持管理記録簿(安定型)

1 残余容量(年度末時点)【規十二条の七の二 七八、規十二条の七の五 六八】

測量年月日	平成 27 年 4 月 23 日
残余容量	403,195 m ³

2 展開検査の実施状況【規十二条の七の二 七二、規十二条の七の五 六二】

実施回数	300 回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の 付着又は混入が認められた年月日	H27.8月分 問題なし

3 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回)

【規十二条の七の二 七六及びハ、規十二条の七の五 六六及びヘ】

採取場所	第1工区(埋立終了) 浸透水集水ピット	
採取年月日	平成 27 年 8 月 20 日	
検査結果が得られた日	平成 27 年 8 月 31 日	
BOD ^{※1}	5.2 mg/ℓ	基準値 20 mg/ℓ以下
異状の有無	有・無	無
必要な措置を講じた年月日とその 内容 ^{※2}	平成 年 月 日	

採取場所	第2工区(埋立作業中) 浸透水集水ピット	
採取年月日	平成 27 年 8 月 20 日	
検査結果が得られた日	平成 27 年 8 月 31 日	
BOD ^{※1}	1.2 mg/ℓ	基準値 20 mg/ℓ以下
異状の有無	有・無	無
必要な措置を講じた年月日とその 内容 ^{※2}	平成 年 月 日	

* 第1工区 埋立容量 267, 238m³ 埋立開始 平成 8年1月 埋立終了 平成22年3月* 第2工区 埋立容量 474, 118m³ 埋立開始 平成22年3月、現在 埋立作業中

※1 BOD, CODいずれかを記載すること。 ※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

4 水質検査の実施状況と措置(年1回)【規十二条の七の二 七七及びハ、規十二条の七の五 六六及びヘ】

熊本市産業廃棄物処理指導要綱 平成7年12月版第17条別表第3水質検査の項目回数及び方法(年2回、5.11月実施)

採取場所	地下水		浸透水	
	No1(上流)	No3(下流)	第1工区	第2工区
採取年月日				
検査結果が得られた日				
検査項目				
検査結果				
異状の有無				
必要な措置を講じた 年月日とその内容 ^{※2}				

5 施設の点検(定期的)【規十二条の七の二 七〇、規十二条の七の五 六〇】 月1回巡回点検

点検年月日	土えん堤、集排水施設、沈砂池、調整池 フェンス、看板等		
	土えん堤	集排水、沈砂池、調整池	フェンス、看板、その他
平成 27 年 8 月 22 日	平成 27 年 8 月 22 日	平成 27 年 8 月 22 日	平成 27 年 8 月 22 日
異状の有無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた 年月日とその内容 ^{※2}	平成 27年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

特記事項

①H27年8月25日未明、午前中 台風15号が植木処理場を直撃した。処理場の事務所、中間処理施設、土堰堤 排水路沈砂池等の施設に被害は無かった。処理場東側の 向陽台病院駐車場境界フェンス沿い樹木の枝が強風のため折れて、敷地内、病院駐車場に散乱した。同日午後 弊社で散乱した枝、落ち葉を撤去、片づけをおこなった。 その他 台風の強風による被害無し。